

ERKEZETT

2024 OKT 11.



2024.10.11/2 | WH

MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-24/2090549/07	
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	WF0DXXGAKDDD46251	
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	PZV209 HU	
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	1103 Budapest, Kóér utca 6. 2024.10.07.	
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	80074	
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1	
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:		
Hiba helye		
hátulról	oldalról	Vizsgálat köre
		A hiba megnevezése (megjegyzés)
		Érték
		Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:	A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.	
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:	2026.11.02.	
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:	Exam Soon Szolgáltató Kft. U000016010  Vizsgabiztos aláírás, bélyegző	
(10.) Egyéb információk:		
-a jármű jellegkódja:	AB Ferdehátú limuzin	
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:	26-24/2090549	
-eredeti alvázszám:	-	
A jármű kilométer óra állásai: 69291 km 26-22/2203113 2022.11.02. 61641 km 26-20/1503026 2020.09.04. 52130 km 27-18/0072202 2018.09.04.		

