

ÉRKEZETT

2025.01.05/11/16

BEST
Kft

Székhely: 2724 Újlengyel, Temető u. 24.

Telefon/Fax: 1/297-0114 ; 1/291-5060

Telephely: 1183 Budapest, Gyömrői út 154.

E-mail: info@bestviz.hu

MUNKAVÉGZÉSI LAPÉrtékelje munkánkat!
vizora.hu/135923_34

Fogyasztó név: T&G HEALTH KFT.

Munkalap: 322300/135923

Cím: 1015, BUDAPEST OSTROM utca 16. FSZ/2

Készülékhely kód: 629838

Telefon: Művelet: hibajavítás

Munkavégzés ideje: 2025. Február 04. (09.00 - 14.00 között)

Megjegyzés: 1 CSERE TÚLFOGYASZTÁS MIATT, HA ROSSZ AZ ÓRA, VISSZAADJUK A MOSTANI (

☐ a leszerelt órákra igényt tartok☐ a leszerelt órákra nem tartok igényt

Bontás: Rezsioradíj: Összeg:

Kiszállítás: Anyag költség: Számla Ssz:

Új mérőóra adatok

Gyári szám	H / M	Gyártmány	Plomba gyári száma	Felszerelt mérőóra állása	Beépítési hossz Átmérő	Digit kép száma	Cégünk a számla és a munkalap együttes felmutatásával a beszerelt mérőórákra minőségi az elvégzett munkákra teljes körű garanciát vállal. A garancia időtartama 24 hónap.
13449530		ZR	13449530	✓	110		
13449530							

Régi mérőóra adatok

Gyári szám	H / M	Gyártmány	Plomba gyári száma	Leszerelt mérőóra állása	Beépítési hossz Átmérő	Digit kép száma	Plomba állapot					
							Nincs	Egyezik	Ltér	Nincs számla	Ép	Sérült
13449530		ZR	13449530	12.1	110							

Többször használt:

Megjegyzés:

Garancia javítás

A kiadott munkát a szerelő megfelelően elvégezte, hibajelenség (csöpögés, szivárgás) nem tapasztalható.
A szerelés során a lakás állapotában kár nem keletkezett.

2025. 02. hó 04. nap

Szerelő

Megrendelő

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
www.bestviz.hu